



ENTRADAS POR CONTATO SECO (SEM ENERGIA)

ALIMENTAÇÃO DA CONTROLADORA POR CONECTOR P4




ALIMENTAÇÃO DA CONTROLADORA POR BORNE



ENTRADAS POR TENSÃO 5Vcc A 30 Vcc

ALIMENTAÇÃO DA CONTROLADORA POR CONECTOR P4



ALIMENTAÇÃO DA CONTROLADORA POR BORNE

